令和6年度通学路危険箇所回答書 【金光吉備小学校】

番号	住所 番地	危険箇所	通学人数	要望内容	回答
1	金光町佐方	田んぼの間の道	27人	ガタガタ道 歩きなれない1年生が転んで危ないので、道路を整備してほしい。	特に状態の悪い箇所について、舗装の修繕を令和7年度より順次行います。 【建設課】
2	金光町須恵	金光吉備小学校駐車場と吉備小学校の間	54人	吉備小学校と駐車場を行き来する際、どこを通れば良いか分かりにくい。(横断歩道があればと思う。)	横断歩道の設置要望場所として把握し、交通量等を確認して検討します。 【警察】
3	金光町須恵	金光吉備小学校の周囲	69人	吉備小学校駐車場の周りに溝があるが、ふたがないので危険。	土地所有者との契約で上記の対応は困難です。 【教育総務課】
4	金光町佐方	道路	23人	路側帯が消えている所がある。	令和7年度に、区画線が消えている箇所の復旧を行います。 【建設課】
5	金光町佐方	道路	23人	走っている児童が多く、坂道で車道が近いので注意。	児童へ安全に気を付けて登校するように指導をお願いします。 【学校教育課】
6	金光町須恵	市道のT字路	6人	車が見えにくいカーブミラーか看板の設置を。	現地は行き止まり道路との交差点ですが、当該行き止まり道路を利用する戸数が少数のため、交通量が少なく利用者が限られており、カーブミラー等の設置は見送りたいと考えます。 【金光総合支所】
7	金光町須恵	国道2号線高架下	51人	高架下を抜けるとき、道路の進入角度から車が見えにくく、朝は通勤でその道を使用する車もあり、スピードが出て危険を感じる。	関係者(中国電力等)と協議し、早い時期に要望箇所付近にある既存の電柱に巻き付け看板等を設置したいと思います。 【金光総合支所】
8	金光町大谷	金光教本部教庁ビル付近	7人	住宅用家屋の屋根瓦が落下している。前面道路に面している側で、また倒壊の恐れがあり、危険度が高い。	所有者が居住しており、空き家ではありません。通行に支障が生じる場合含め、継続して所有者に対応依頼します。(浅口市にて三角コーン等で対応しております)。 【建設業務課】

9	金光町大谷	横池付近の交差点	6人	見通しが悪く、とても危険。東方向から来る車両に対して、「交差点注意」の表示があるが、もう少し目立つようにしてほしい。急な坂なので、スピードが出ており危険。北方向からだ東方向から来る車が全く見えないので、カーブミラーを設置してほしい。	昨年度も要望を頂いた事案です。昨年度の回答では、「ガードレール付近にカーブミラーを設置したいが、ガードレールが破損しており、原因者による補修完了後、設置したい。」と回答していました。現在、ガードレールの補修が未完了のため、ガードレール付近とは別の場所に早い時期にカーブミラーを設置したいと思います。 【金光総合支所】
10	金光町須恵	花の池東側道路	23人	東側土手の崖 児童が転落したことがあり、危険(地域の方より)	児童へ安全に気を付けて登校するように指導をお願いします。 【学校教育課】
11	金光町佐方	里見川南土手	20人	土手の両側の路側帯の①線が消えている。交通量も多く、②グリーンベルトの設置も必要	①令和7年度より順次路側帯の復旧を行います。 【建設課】 ②白線の復旧後、児童の登下校の様子を確認してグリーンベルトの設置について検討していきたいと思います。 【学校教育課】