

令和4年度通学路危険箇所回答書(金光小学校)

番号	住所番地	危険箇所	通学人数	要望内容	回答
2	金光町占見新田397	駅前道路	20	見通しの悪い曲がり角 駅の方へいきなりまがってくる車が多い。 横断歩道があればスピードを緩めて通行するのではないか。	横断歩道の設置基準に満たないため設置ができません。 (警察)
3	金光町占見新田379	駅前道路	20	歩道のない道 駅に向かう車・自転車が 多い。歩道のラインを引く など対策をお願いしたい。	通学路を1本東に変えることで、歩道やラインもあり安全と考えます。 学校の方で通学路の変更等について考えていただけないでしょうか。 また、ラインを引くことで地元の人たちの駐車スペース等がなくなる可能性があります。学校とPTA、地域とで再度確認を行ってください。 金光総合支所(産業建設課)
4	金光町占見1533-6	そろばん教室付近	40	東西へ通行する車でスピードがでたり、わたろうとしていても止まらない車が多く危険なので、横断歩道の設置をしていただきたい。	路側帯(歩行者の待機場所)がないため、現状では設置できません。路側帯が設置されれば、横断歩道の設置は可能です。 (警察) R4、5年度にて水路の蓋掛け工事を実施し、道路が拡張します。水路の蓋掛け工事後に路側帯の幅について警察と協議をし、横断歩道の設置について検討していきます。 金光総合支所(産業建設課)

5	金光町占見 1533-8	そろばん教室 付近	40	<p>道路の側溝がかなり深い。西日本豪雨ではここが水没し、溝に車をはまっていた。子どもが落ちると危ないため、蓋の設置を検討してほしい。</p>	<p>この箇所については、事業化し、今年度から水路の蓋掛けを順次実施する予定としています。 金光総合支所(産業建設課)</p>
6	金光町占見 1635-7	金光中学校 校北	40	<p>右折するとき、垣根がありカーブミラーが無いので車からも子供からも見えにくい。正面にカーブミラーの設置をお願いしたい。</p>	<p>現地を確認しました。右方に垣根はありますが道路両側に隅切りも広めにあり、交差点では徐行することで安全が確保されるものと考えます。ミラーを設置しなくても十分な安全が確保されていますが、仮に設置するとした時に右方確認のために適した正面位置は、現在民家の間口が広く道路に面しているため設置できません。また正面位置は民地の側溝にふたをして道路を拡幅している状況であり、ふた部分ではポールを立てられる強度がなく、強度があるところでは、せっかく拡げた道路の通行の邪魔になります。</p> <p>正面以外で見えやすさに欠ける場所への設置検討をすとなると、現在でも十分な安全が確保されている状況であり、現状以上の安全性向上のための効果が見込める設置可能な位置がありません。</p> <p>道路交通法に基づき、曲がり角付近では徐行をして通行していただきますようお願いいたします。 金光総合支所(市民生活課)</p>

7	金光町占見 2153-1 付近		10	街灯がなくなってしまう、 道路が暗いので、不審者 対策として新たに街灯を 設置していただきたい。	現地を確認しました。街灯設置について地域の 同意が得られないため、設置ができません。 金光総合支所(市民生活課)
8	金光町占 見市新田 680-1	ガソリン スタンド 付近	50	大雨の際の冠水が危惧さ れる。冠水への対策をお願 いしたい。	ドレンゲッターの清掃を行います。今後また水が たまりましたら連絡してください。 施工時期:9月対応済み (県)
9	金光町占 見520-3	ジョニー ケイ付近 字路	40	T字路付近は登校班の集 合場所になっているが、大 きいトラックやスピードを出 している車が多い。T字路 は見通しが悪いためカー ブミラーの設置をお願いし たい。	現地を確認しました。設置に向けて準備中です。 金光総合支所(市民生活課)

10	金光町占見1515-15	道路入口よりゴミステーションまで	20	新しい住宅地だが街灯がなく、暗くなると月の明りや民家の明りしかなく道路は真っ暗なので街灯の設置をお願いしたい。	設置に向けて準備中です。 金光総合支所(市民生活課)
11	金光町占見新田516-2	胡麻屋地区集合場所	20	集合場所の明示を希望する。集合場所の標識があれば子どもも車の運転者からも気をつけやすいのではないかと思う。	登校場所の集合場所の明示については、学校で対応をお願いします。 (教育委員会)