

ご意見・ご提案		受付年月日	令和5年5月24日
件名	カーブミラーの設置について		
内容	<p>金光町占見（占見コミュニティハウスから1本北側の道）の交差点について、道幅が狭く見通しが悪いわりに交通量が多く、特に新川方面へのカーブミラーはあるが、東西方向は対向車の接近に直前まで気付くことができず、危険な状態です。昨今近辺の分譲地化に伴い交通量は増大しており、事故の危険性が高まっているため、至急対策を検討してください。</p> <p>可能であれば、そこから東の地点にもカーブミラーがあればより安全になると思います。</p>		
回答		回答年月日	令和5年6月7日
担当部課	金光総合支所 市民生活課		
内容	<p>該当の地点の交差点ですが、南側（新川側）の電柱に取り付ける形が想定されます。その場合、東西に行き交う車両はカーブミラーで対向車両を確認でき、安全性が向上すると考えられます。</p> <p>しかし、車高の高い車両が通過する場合、カーブミラーと接触する危険性があり、設置については十分な検討が必要です。</p> <p>また、そこから東側付近は、道路が交差している場所ではないため、車両の速度を落として走行することにより、安全性を確保できると考えます。</p> <p>いずれにしても、地区の交通指導員や、地域住民の意見や要望を聞きながら検討します。</p>		