

令和7年度通学路危険箇所回答書【金光吉備小学校】

番号	住所・番地	危険箇所	要望内容	回答
1	金光町佐方	信号機付き交差点	車の通りが多く、速度を出している。「通学路」の表示を設置していただきたい。	該当箇所は信号機のある横断歩道であるため、横断の際は必ず信号機を作動させて渡ってください。 路上に「信号機あり」「スピード落とせ」などの表示をするのが良いかと思えます。(県道のため県に依頼) 【金光総合支所】
2	金光町佐方	市道	カーブミラーが曇っていて見えにくい。車が来ても見えない。	R7～R8年度中に修繕を行います。 【金光総合支所】
3	金光町佐方	三叉路付近	昔使っていた半鐘台の鐘が残っており、結構錆びているため、落下の可能性がある。	消防係が担当になります。今年度中に同地区内3カ所の鐘を撤去予定です。 【金光総合支所】
4	金光町佐方	三叉路付近	国道2号線から右折して南下した突き当りの三叉路にカーブミラーを設置してほしい。住宅があり右側からの車が見えにくい。	カーブミラー設置可能箇所が、境界が確定していないため、確定次第設置予定にしています。 【金光総合支所】
5	金光町佐方	市道	坂道上に正方形のグレーチングがあり、雨の日は滑りやすい。低学年の児童は、すべてこける子もおり、ズボン、スカートが濡れてしまう。グレーチング部分を可能ならコンクリートの蓋に変える。	令和7年度にグレーチング蓋を滑りにくいものへ交換しました。 【建設課】
6	金光町大谷	通学路 道路	去年と同様三角コーン等で対応してあるが、住宅用家屋の屋根瓦が落下していて道路に面している側で、また倒壊の恐れもあり、危険度が高く車一台通れるくらいだが朝は自転車もよく来るので注意が必要。	原則、民地内にある工作物については、その土地の地権者によって管理していただく必要があります。道路管理者として、現状以上の対応が困難な状況です。地権者に通知し、現在は地権者によって瓦が道路に落ちない様にネットを設置しています。現地確認済み。 【建設業務課】
7	金光町佐方	旧玉島街道	草や木で歩道が歩きにくい。車道へ子どもたちが出してしまう。また、速度標識が民家の木で隠れて見えないこともあり、車のスピードが速く危険である。民家よりはみ出した庭木の剪定と草刈りをお願いしたい。	現地を確認し、除草作業済みです。通行に支障が生じた場合、適宜対応します。 【建設業務課】

8	金光町須恵近	国道2号線下、トンネル	見通しが悪く、狭いトンネル内で車と接触の恐れあり。停止線、横断歩道を設置してほしい。	通学時間帯を確認しました。車両交通量がそれほど多くないため、当面現状のままとさせていただきます。 【警察】
9	金光町大谷	市道	金光町大谷の県道430号から市道に入った、加茂八幡神社までの道路で、路側帯が消えかけているため、歩行中に車と接触する危険があり、路側帯の引き直しをお願いしたい。	令和8年度に白線の復旧を行います。 【建設課】
10	金光町須恵	市道	加茂池団地前（須恵分～加茂八幡神社前）のカーブミラーがいくつか曇っていて見えづらい。人や車が来ているのが分かりづらいので、くもりを取ってほしい。	R7～R8年度中に修繕予定です。 【金光総合支所】
11	金光町佐方	里見川南土手	土手の両側の路側帯の線が消えている。交通量も多く、グリーンベルトの設置も必要。	令和7年度に道路南側の白線の復旧を行いました。 【建設課】 白線の復旧後、児童の登下校の様子を確認してグリーンベルトの設置について検討していきたいと思います。 【学校教育課】
12	金光町須恵	国道2号線下の道	道が細く、車が通ると子どもとほとんど距離がとれない。道路の幅を広くしてほしい。	土地所有者や地域の意見を確認しつつ、その可否について総合的に検討をしたいと考えます。 【建設課】
13	金光町佐方	通学路 道路	子どもが用水路や田んぼに落ちる危険性があるので、柵を設置してほしい。	車両の通行は少なく直線で見通しも良いことから、柵の設置は行いません。 【建設課】