

令和7年度通学路危険箇所回答書【金光中学校】

番号	住所・番地	危険箇所	要望内容	回答
1	金光町 みわ記念病院前の交差点	【交差点の地下道】	<p>【現状】急坂、道幅が狭い、先が見通せない。下りはスピードが速くなる。水路側にガードレールがなく、転落の危険あり。天井までの高さが低く、頭を打ちそうである。</p> <p>【要望】交差点の東側に横断歩道を追加する。2号線を渡った南側の歩道が狭いので、一部を拡張する。（現状では、歩道が狭く、南進すると車に接触する危険が大。また、渡った後に左折して歩道にあがろうとすると、段差があり、上がれない。）（交差点東側に横断歩道ができると、自転車は原則、左側通行であるため、下校時はセブンイレブン側を通らなくてよくなる。セブンイレブンの東側駐車場から出てくる車との接触事故の可能性が減る。（安全性の向上））</p>	<p>基準上、立体横断施設のある場所の直近部は横断歩道を原則設置しないとされていることから当面現状のままとさせていただきます。</p> <p>【警察】</p>
2	金光町 みわ記念病院前の交差点	みわ記念病院前のセブンイレブンの東側駐車場出入口	<p>【現状】セブンイレブンの駐車場からの車の飛び出しがあり、危険である。車の一時停止、安全確認が不十分で危険な場面がある。</p> <p>【要望】センサー付きのパトロールランプを設置する。</p>	<p>岡山県によるパトライトの設置は困難です。店舗事業者において注意喚起看板が設置されています。パトライトの設置は店舗事業者に要望をお願いします。</p> <p>【井笠維持補修課】</p>
3	金光町 みわ記念病院北側の交差点	【南北方向の横断歩道】	<p>【現状】信号機がない交差点。朝夕の通勤・通学時間帯には、スピードを出している車が多い。横断歩道手前での一時停止が不十分な車も多い。</p> <p>【要望】交差点に信号機をつける。地域の大人による見守りを実施する。</p>	<p>信号機については何度も要望を受け、警察に要望をしていますが、新規の信号機設置が難しい点と、既存の信号機との距離が近いため設置できないという回答を何度も受けています。</p> <p>現状、路面に赤枠表示をして注意喚起を行っています。</p> <p>地区の見守りについては、金光総合支所ではなく、学校もしくは教育委員会部局での連携をお願いします。</p> <p>【金光総合支所】</p> <p>南側信号機との距離が近いため、基準上設置は困難です。</p> <p>【警察】</p>
4	金光町須恵 宇佐美のガソリンスタンドから玉島方面へ300mくらい行ったところ	2号線を渡る押しボタン式の信号機	<p>【現状】下校時、2号線を北側から南側に横断する際に信号待ちをする場所が狭く、大変危険である。2号線を通る車に接触する危険性がある。</p> <p>【要望】押しボタン機の設置場所を変える。</p>	<p>官地部分に移設場所（待避）場所が必要となります。</p> <p>【警察】</p>

5	金光町占見新田 金光さつき図書館の 西側の道路	民家の屋根が崩落し ている。建物が傾 いている。	<p>【現状】屋根が崩れており、瓦が落ちてくることもある。道幅が狭くなっている。一部に赤いコーンが置いてあるが、コーンを置いていない隣の建物も予断を許さない。放置しておくとな建物自体が倒壊する危険性もある。</p> <p>【要望】 所有者にお願いして建物を撤去してもらおう。それが難しいようなら、柵をつけたり、シートで覆ったりする等、屋根の落下防止対策、建物の倒壊防止策を講じてもらおう。</p>	<p>原則、民地内にある工作物については、その土地の地権者によって管理していただく必要があります。道路管理者として、現状以上の対応が困難な状況です。地権者に通知し、現在は地権者によって瓦が道路に落ちないようにネットを設置しています。現地確認済み。</p> <p>【建設業務課】</p>
---	-------------------------------	--------------------------------	--	--