

令和5年度通学路危険箇所回答書(金光小学校)

番号	住所 番地	危険箇所	通学 人数	要望内容	回答
1	占見新田 	水路付近	10人	①縁石で区切られた歩道が終わると道幅が狭くなる上、流れの速い水路が道路を挟んで両側にある。転落防止柵の設置をおねがいたい。 ②街灯の設置もお願いしたい。	転落防止柵の設置については令和6年度の予算要求箇所として提出し、検討をおこないます。予算がつかなければ、継続して予算要求していきます。【金光 産業建設課】 該当水路付近の電柱に防犯灯の設置あり。浅口市の防犯灯設置基準以上に設置をしている。(基本電柱を1本間隔を開けて設置する。) 【金光 市民生活課】
2	占見新田	工業団地横断歩道	10人	横断歩道が薄くなっていて見えにくい。横断歩道の線を引き直してほしい。	薄くなっている横断歩道の白線については、順次引き直しを行います。 【警察】
3	大谷	横断歩道	14人	通学時、車が多く走っており、横断歩道が薄くなっていて見えにくい。横断歩道の線を引き直してほしい。	薄くなっている横断歩道の白線については、順次引き直しを行います。 【警察】
4	占見新田	合流地点	17人	集合場所・通学路となっているが、止まれの文字と白線が見えにくい。ためははっきり見えるようにしてほしい。	薄くなっている白線については、順次引き直しを行います。【警察】
5	占見		40人	何年も手入れされておらず、雑草が伸び放題になっており、蛇がでて大変危険である。	8月30日に、担当地区の農業委員と苦情があった旨を情報共有し、農業委員より農地の所有者(管理者)に対し、農地の管理について苦情があった旨の伝達と農地の適正管理(草刈り等)について指導をするよう書面でお願いしました。【農業委員会】
6	占見 	そろばん教室付近	50人	東西へ通行する車が多く、スピードが出ているため、道路に「徐行」の表示をするか、看板を設置してほしい。	要望箇所の道路は、交通量が多く、スピードを出す車等が多いのですが、道路幅員が約4.5mで、あまり広くありません。看板を設置した場合、車どうしがすれ違ったり、車や二輪車、歩行者等が一直線上に並んだりした際に、車両の走行や人の歩行の妨げになる恐れがあるので看板の設置は見送りたいと考えます。【金光 市民生活課】 本箇所は改良工事予定箇所のため、工事完了後に「減速」等の道路標示を実施します。【金光 産業建設課】

7	地頭下	工事建設中道路	4人	工事建設中箇所の南側で、一旦停止表示もミラーもないため、車が急に出てくることあり危険。	要望箇所にはカーブミラーが設置されていますが、西側の道路が確認できるミラーのみで、東側が確認できるミラーは設置されていません。以前は田が開け、見通しの良い場所でしたが、現在、擁壁が設置されたため、見通しが悪くなっています。 工事の施工主である配送会社から「当社の工事が原因で交通安全上に支障が発生した場合こちらで対応したい」旨の申し出があり、その会社と連絡を取り合いながらできるだけ早い時期に東側が確認できるミラーを設置してもらいたいと思います。 【金光 市民生活課】
---	-----	---------	----	---	--