

令和4年度通学路危険箇所回答書（金光中学校）

番号	住所番地	危険箇所	通学人数	要望内容	回答
1	金光町 占見新田474-2	県道60号線より金光駅前に至るT字路（歩道）。右側の歩道を自転車で駅に向かったとき、車庫で車が出てくるのが見えない。	10人	車が出てくる道路に「止まれ」の表示と標識を設置していただきたい。	現地を確認しました。設置は厳しいです。（警察）
2	金光町 占見167-8	県道60号線沿いにある美容室Repio西側のT字路で、東から西へ歩道を自転車で通ったときに北側から出てくる自動車が見えない。	20人	美容室Repioの東側にはカーブミラーがあるので西側にも設置していただきたい。	現地を確認しました。道幅も広く隅切りもあり、見通しが確保されています。北側から出て来る車両は、歩道を横切るときには歩道の手前で一時停止する義務がありますので、交通ルールを遵守することで安全は確保されるものと考えます。 金光総合支所（市民生活課）
3	金光町 大谷177-5	登校時、金悦堂の前の横断歩道を自転車で渡ろうと待っているが、自動車の通りが多く、止まってくれない。	5人	警察に現状を確認していただき、横断歩道手前で止まらない自動車が多ければ取り締まりをしていただきたい。	取り締まりを適宜してまいります。（警察）
4	金光町 下竹570-1	下竹地区の県道60号線で西から東へ行った南側のT字路を自転車で通っていると、南から出てくる自動車が倉庫の陰で見えない。歩道は下り坂になっている。	3人	自動車用のカーブミラーはあるが、自転車では見えないので、その下に自転車用のミラーを設置していただきたい。	現地を確認しました。現在のカーブミラーを一回り大きいものに交換することにより、自転車からも確認をしやすくするよう準備中です。 金光総合支所（市民生活課）
5	金光町 占見新田1536-2付近	道路が狭いため、自動車一台が通行すると、歩行者が通れない。	5人	用水路に蓋をするなどして道幅を広げてほしい。	この箇所については、事業化し、今年度から水路の蓋掛けを順次実施する予定としています。 金光総合支所（産業建設課）